

 <p>CERTEX Lifting Products and Services</p>	Bruksanvisning Nr.: CBR 04-003
	<p>SAMSVARSKLÆRING</p> <p>I samsvar med Maskindirektivet 98/37/EEC CERTEX NORGE AS forsikrer at det leverte utstyr er CE merket og levert i overensstemmelse med Norsk Standard.</p> <p>Om kunden gjør noen modifiseringer, eller om kunden kombinerer produktet med et ikke komputabelt produkt/komponent, tar ikke CERTEX NORGE AS ansvar for produktets sikkerhet.</p>

<p style="text-align: center;">Informasjon</p> <p>Arbeidstilsynets forskrift nr. 555 "Bruk av arbeidsutstyr" bestemmer at personell som skal bruke løfteredskap skal ha nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i sikker bruk, og i å beherske de farene bruken kan medføre.</p> <p>Før utstyret tas i bruk må denne bruksanvisning leses gjennom.</p> <p>Informasjonen er ment som en hjelp til bruker slik at sikkert bruk kan oppnås.</p> <p>Brukermanualen inneholder viktig informasjon om hvordan utstyret virker på en sikker og korrekt måte. Bli utstyret brukt i overensstemmelse med disse instruksjoner, kan farer og havari unngås. Enhver som bruker utstyret må lese og opptre i overensstemmelse med bruksanvisningen.</p> <p>I tillegg til brukermanualen vil vi også vise til Arbeidstilsynets forskrifter og regler som ellers gjelder på brukerstedet.</p>

Forløpere av 8 partig flettet nylon med MOB-ring

Generelt for Certex Norges løfteutstyr

- Informasjon gitt på merkebrikke eller i taluritt lås må ikke overskrides
- Løfting eller senking av en last må alltid foretas med forsiktighet, uten rykk eller brå bevegelser.
- Unngå aggressive miljøer som syre ol. Det finnes spesialutstyr tilpasset for bruk i slikt miljø.
- Alle løfteredskap skal kontrolleres av sakkyndig person/godkjent kontrollør minimum hver 12 måned (eller oftere hvis nødvendig). Det skal være et kontroll kort sammen med sertifikatet for hver enhet. Kontrollkortet skal påføres dato og signatur for utført kontroll.
- Ved rengjøring må det benyttes rengjøringsmidler som ikke skader fibertauet.
- Benytt kun originale reservedelen ved reparasjoner.
- Varmepåvirkning slik som sveising, bruk av høye temperaturer osv. er ikke tillatt.
- Alle løfteredskaper skal ha sertifikat, og skal merkes ihht forskrifter til arbeidsmiljøloven, MASKINER, bestillingsverk 522

Kontroll

- Før og etter bruk skal det alltid foretas en brukerkontroll mot deformasjoner og slitasje.
- Deformasjoner kontrolleres ihht katalogmål
- Slitasje på anhukings- og snarings sted kontrolleres
- Reparasjoner er ikke tillatt uten samtykke fra Sakkyndig firma
- Fibertauet kontrolleres for slitasje / brudd dannelser

Forbehold

Certex Norge as forbeholder seg retten til å gjøre forandringer i produktdesign, materialer, spesifikasjoner eller instruksjoner, uten forutgående varsel, og uten forpliktelser overfor andre.